

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van de Kruiskoutermolen in Erpe-Mere (Mere)

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Erpe-Mere, 2de afdeling, sectie B en C

Objectnummer: 4.01/41082/150.1

-

Dossiernummer: 4.001/41082/101.1

Omschrijving:

Kruiskoutermolen, Schoolstraat zonder nummer

Molenbiotoop, Broekveldstraat 1 en zonder nummer, Diepestraat 14-24, 35-37 en zonder nummer, Jeruzalemstraat 3-9, 2-6 en onder nummer, Kerkhofstraat 58-64 en 53-55, Merelputstraat zonder nummer en Schoolstraat 1-27, 18-22 en zonder nummer

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 16 januari 2023

(Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed),

met uitzondering van foto 60

(uit: Gemeente Erpe-Mere 2017: *Beheersplan periode 2016-2036. Kruiskoutermolen te Mere*, p.33).

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 26/06/23

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2023-06-26 12:37:22 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: zicht vanaf molen (noorden)



Foto 2: zicht vanaf molen (noordoosten)



Foto 3: zicht vanaf molen (oosten)



Foto 4: zicht vanaf molen (zuidoosten)



Foto 5: zicht vanaf molen (zuiden)



Foto 6: zicht vanaf molen (zuidwesten)



Foto 7: zicht vanaf molen (westen)



Foto 8: zicht vanaf molen (noordwesten)



Foto 9: molen vanaf oosten (circa 30 meter)



Foto 10: molen vanaf zuidoosten (circa 75 meter)



Foto 11: molen vanaf zuiden (circa 50 m)



Foto 12: molen vanaf zuidwesten (circa 280 m)



Foto 13: molen vanaf westen (circa 250 m)



Foto 14: molen vanaf noordwesten (circa 100 m)



Foto 15: molen vanaf noorden (circa 100 m)



Foto 16: molen vanaf noordoosten (circa 70 m)



Foto 17: voor- of trapweeg



Foto 18: trapweeg en steenrechtzijde



Foto 19: vangzijde



Foto 20: windweeg



Foto 21: zijweeg (steenrechtzijde)



Foto 22: beplanking molenkast (met loergaten en onderaan geschulpt)



Foto 23: open voet met teerlingen en I-liggers



Foto 24: teerling



Foto 25: trapweeg met kombuis, Riemenkast, luikapje,...



Foto 26: horizontale kruiliër



Foto 27: windweeg met buik



Foto 28: detail gevluicht



Foto 29: detail gevluicht



Foto 30: opslag van oude molenonderdelen



Foto 31: oude voorwiel



Foto 32-33: oude steenbalk en staak

