

Bijlage 3. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van oorlogsgedenkteken in Beringen omwille van verplaatsing

Provincie: Limburg

Gemeente: Beringen, 1ste afdeling, sectie C

Objectnummer: 4.01/71004/147.1

-

Dossiernummer: 4.001/71004/104.2

Omschrijving:

Oorlogsgedenkteken, Markt 6

De foto's 1 - 5 werden genomen tijdens een terreinbezoek op 9 augustus 2018
Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

De foto's 6 - 31 werden genomen bij de opmaak van het onderzoeksrapport op 10 juni 2018.
De foto's 32 - 35 werden samengesteld en voorzien van aanduidingen van het schadebeeld.
Copyright: Lapis Arte, met toestemming

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 29/06/23

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)
Getekend op: 2023-06-29 18:42:11 +02:00
Reden: ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

1. Algemeen zicht



Foto 1: algemeen zicht vanaf de het marktplein



Foto 2: zicht vanaf de kerk




Foto 3: zicht vanaf noordzijde kerk



Foto 4: zicht vanaf noordzijde markt




Foto 5: zicht vanaf marktplein

2. Details fysieke toestand



Foto 6: algemeen



Foto 7: algemeen



Foto 8: algemeen



Foto 9: algemeen




Foto 10: detail omheining



Foto 11: detail omheining



Foto 12: detail omheining



Foto 13: detail onderzijde



Foto 14: detail onderzijde



Foto 15: detail onderzijde



Foto 16: detail sokkel te diep geplaatst




Foto 17: detail onderzijde



Foto 18: verwerking buste



Foto 19: verwerking buste



Foto 20: verwerking buste



Foto 21: detail barst



Foto 22: detail



Foto 23: detail



Foto 24: detail omheining



Foto 25: detail omheining



Foto 26: detail omheining



Foto 27: detail omheining



Foto 28: detail omheining



Foto 29: detail omheining



Foto 30: detail omheining



Foto 31: detail omheining

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld vooraan



AANZICHT A - B

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld rechts



LEGENDE	
	STEEN
	BREUK / BARST
	STYLOUW
	OPKORST
	VERVALK
	LADUNE
	AFSCHILPERING
	INVULLING MORTEL
	SCHADE PATINA

AANZICHT B - C

Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3b, 9860 Oosterzele, 09/3621511, info@lapisarte.be

Lapis arte
Saving the past for the future

Foto 33: schadebeeld

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld achteraan



LEGENDE	
	STEEX
	ERELK / BARST
	STYLOUET
	OPKONDET
	VERVLEK
	LACUNE
	AFSCHILFERING
	INVULLING MORTEL
	SCHADE PATINA

AANZICHT C - D

Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3b, 9860 Oosterzele, 09/3621511, info@lapisarte.be

LAPIS arte
Saving the past for the future

Foto 34: schadebeeld

Oorlogsgedenkteken te Beringen Schadebeeld links



LEGENDE	
	STEEK
	BREUK / BARST
	STYLOUWET
	GIJSKORST
	VITRIFIË
	LADUNE
	AFSCHUPEMIS
	INVULLING MORTEL
	SCHADE PATINA

AANZICHT D - A

Lapis Arte bvba, Pastorieberg 3b, 9860 Oosterzele, 09/3621511, info@lapisarte.be

LAPIS arte
Saving the past for the future

Foto 35: schadebeeld