Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument met overgangszone van Villa Louisa en park in Oudenaarde

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Oudenaarde, 6de afdeling, sectie A en 7de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/45035/461.1 - Dossiernummer: 4.001/45035/103.1

Omschrijving:

Villa Louisa en park in Oudenaarde, Vlaamse Ardennendreef 10-12

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 29/01/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door:Matthias Diependaele (Sig
Getekend op:2024-01-29 14:18:55 +01:00
Reden:Ik keur dit document goed

Vlaamse overheid

Matthias DIEPENDAELE

Villa Louisa

Hoofdvolume

Foto 1: Voorgevel, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 2: Voorgevel, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 3: Voorgevel middengedeelte,
A. Schepens, 27 januari 2020

Foto 4: Dubbele trappenpartij met hek, voorgevel, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 5: Dubbele trappenpartij, M. Michiels, 16 mei 2022

Foto 6: Smeedwerk langs de trappenpartij, H. Verboven, 14 november 2022

Foto 7: Zijgevel, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 8: Voorgevel, onder de overkapping,
T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 9: Voorgevel, onder de overkapping,
T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 10: Zijgevel villa Louisa, na restauratie, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 11: Zijgevel villa Louisa, na restauratie, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 12: Detail zuidelijke erker Villa Louisa met glas-in-loodpanelen in de schoren van de luifels gerealiseerd door glazeniersatelier 'Colpaert Frères', T. Pevernagie, 25 april 2022



Foto 13: Detail glas-in-loodpaneel in de schoor van de luifel aan de zuidelijke erker, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 14: Achtergevel, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 15: Achtergevel, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 16: Achtergevel uitbouw van de jaren 1930, T. Pevernagie, 25 april 2022

Dienstgebouwen

Foto 17: Koetshuis (rechts) en hovenierswoning (links), H. Verboven, 25 april 2022

Foto 18: Koetshuis, T. Pevernagie, 14 november 2022

Foto 19: Hovenierswoning, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 20: Hovenierswoning met duiventil,
A. Schepens, 25 april 2022

Foto 21: Hovenierswoning met duiventil,
T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 22: Washuis met hekje, gebouwd in 1901. Kenmerkend in de rood bakstenen gevels zijn de banden en ontlastingsbogen in gele baksteen en de stenen raamkozijnen, H. Verboven, 20 april 2022.



Foto 23: Washuis: hek tussen imitatieboomstammetjes, M. Michiels, 16 mei 2022

Foto 24: Washuis met het typerende torentje, A. Schepens, 25 april 2022

Foto 25: Washuis, scheuren in de gevel
H. Verboven, 25 april 2022

Foto 26: Koetshuis, kepervormig raam,
T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 27: Tuinhuis, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 28: Tuinhuis, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 29: Bijenhuis, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 30: Bijenhuis, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 31: Bijenhuis, T. Pevernagie, 5 juni 2023.

Foto 32: Binnenkant bijenhuis, H. Verboven, 25 april 2022

Park

Noordelijke parkgedeelte

Foto 33: Noordelijke parkgedeelte bij villa Louisa, met zicht op de villa, de keermuur en de helling met grasperk. De thuja's markeren de ligging van de cascade. Ze zijn een relict van de oorspronkelijke aanplanting langs de cascade, foto H. Verboven, 25 april 2022

Foto 34: Bosgordel

Zuidelijke parkgedeelte

Foto 35: Zicht op het grasperk, A. Schepens, 25 april 2022

Foto 36: Zicht op de villa vanuit de rondgang in het achterste parkgedeelte, A. Schepens, 25 april 2022



Foto 37: Grasperk met geschoren beuk en sokkel, A. Schepens, 25 april 2022

Foto 38: Zicht op de villa vanuit de rondgang in het achterste parkgedeelte
A. Schepens, 25 april 2022

Foto 39: Zicht op het grasperk, foto A. Schepens, 27 januari 2020

Foto 40: Zicht op het grasperk, bomengroep, Amerikaanse eik, bijenhuis in de achtergrond, foto A. Schepens, 27 januari 2020

Foto 41: Grasperk met koepel voor klimroos, foto A. Schepens, 25 april 2022

Foto 42: Vier in een rij staande (bruine) beuken markeren de vroegere versmalling van de zichtas in het achterste parkgedeelte, van voor de opsplitsing van het eigendom in de jaren 1960, foto A. Schepens, 25 april 2022

Keermuur

Foto 43: Keermuur, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 44: Tuinvaas (met agave in zink) op de balustrade van de keermuur, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 45: Motief en verankering in de keermuur, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 46: Eindpunt keermuur, balustrade in cementrustiek, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 47: Balustrade van de keermuur aan de tuinkant van villa Louisa, M. Michiels, 16 mei 2022

Paden en toegangen

Foto 48: Gekasseide toegang langs de Vlaamse Ardennendreef, geflankeerd door twee bruine beuken en een schamppaal, foto T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 49: Toegangspad met begeleidende opgaande zomereiken, foto A. Schepens, 25 april 2022

Foto 50: Rondgang met begeleidende opgaande eiken, A. Schepens, 25 april 2022



Foto 51: Rondgang in het zuidelijke parkgedeelte, met opgaande eiken, afgewisseld door bruine hazelaar, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 52: Zicht op de Walburgakerk van Oudenaarde vanaf het pad aan de onderste cascade, H. Verboven, 16 mei 2022

Foto 53: Slingerende paden structureren het park: pad langs de keermuur, H. Verboven, 16 mei 2022

Foto 54: Pad ter hoogte van het onderste opvangbekken van de cascade, bruine beuk en hek, balustrade in cementrustiek, A. Schepens, 25 april 2022

Foto 55: Pad in voorste parkgedeelte, ter hoogte van de bovenste cascade, foto A. Schepens, 27 januari 2020

Foto 56: Trap op het rondgaande pad in het noordelijke parkgedeelte, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 57: Trap op het pad met de rozenboog in het voorste parkgedeelte, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 58: Uitkijkpunt langs een vervaagd pad, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 59: Rondgang in het zuidelijke parkgedeelte, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 60: Hekpijlers aan de oostelijke rand van het park, T. Pevernagie, 25 april 2022

Rozenboog

Foto 61: Rozenboog langs pad, H. Verboven, 25 april 2022

Cascade

Foto 62: Begroeiing langs de cascade, H. Verboven, 16 mei 2022

Foto 63: Cascade, onderste opvangbekken met cementrustieke constructie, A. Schepens, 25 april 2022

Foto 64: Cascade: bovenste opvangbekken. Balustrade in cementrustieke imitatieboomstammetjes
T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 65: Cascade, onderste opvangbekken met cementrustieke 'voorhang', A. Schepens, 25 april 2022

Foto 66: Onderste opvangbekken gestut, T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 67: Trap west van het onderste opvangbekken van de cascade, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 68: Cascade, vierde opvangbekken, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 69: Bomen markeren de ligging van de cascade op de helling van het voorste parkgedeelte, linksboven schijncipres en reuzenlevensboom, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 70: Het nu gesloten zicht vanuit de trappenpartij voor de villa over de cascade,
H. Verboven, 14 november 2022

Tuinvazen en sokkels

Foto 71: Tuinvaas uit de catalogus Blaton-Aubert (1888), H. Verboven, 25 april 2022

Foto 72: Tuinvaas op sokkel, naast rozenboog, H. Verboven, 25 april 2022



Foto 73: Diezelfde tuinvaas op sokkel, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 74: Imitatieboomstam als plantenbak, A. Schepens, 25 april 2022

Foto 75: Plantenbak en trap op het verbindingsstukje tussen een vervaagd pad en de keermuur, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 76: Vijver nabij het washuis, afvoer, foto T. Pevernagie, 25 april 2022

Foto 77: Vijver nabij het washuis, foto A. Schepens, 25 april 2022

Foto 78: Vijver nabij het washuis, bedding is gebetonneerd, foto H. Verboven, 25 april 2022

Beplantingen en parkbomen

Foto 79: Ginkgo biloba, H. Verboven, 14 november 2022

Foto 80: Vederesdoorn, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 81: Fruitboom op het terras naast de villa, H. Verboven, 25 april 2022

Foto 82: Vederesdoorn, H. Verboven, 16 mei 2022

Foto 83: Vederesdoorn en Amerikaanse eik in het grasperk, achterste parkgedeelte,
H. Verboven, 25 april 2022

Foto 84: Amerikaanse eik, H. Verboven, 16 mei 2022

Foto 85: Ent, M. Michiels, 16 mei 2022

Foto 86: Eenbladige es, H. Verboven, 14 november 2022

Foto 87: Eenbladige es, H. Verboven, 14 november 2022

Foto 88: Atlasceder in de achtergrond, keermuur met beplanting op de voorgrond, M. Michiels, 16 mei 2022

Overgangszone

Foto 89: Bruine beuk op de perceelsgrens, overgangszone,
H. Verboven, 11 januari 2023