

Bijlage 3. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige gedeeltelijke opheffing van de bescherming als monument van de Kasteelhoeve en -site de Montferrant, meer bepaald van de kasteelsite in Heers (Batsheers)

Provincie: Limburg

Gemeente: Heers, 2de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/73022/148.1

-

Dossiernummer: 4.001/73022/102.1

Omschrijving:

Kasteelhoeve en -site de Montferrant, de Montferrantstraat 2-4

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 26 september 2022.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 01/02/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2024-02-01 16:11:36 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: Kasteelhoeve de Montferrant voorgevel straatzijde de Montferrantstraat 2 Batsheers (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 2: Detail toegangspoort kasteelhoeve de Montferrant (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 3: Detail gerestaureerde zuidgevel (straat) stallingen kasteelhoeve de Montferrant (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 4: Detail toegangspoort binnenaanzicht koer kasteelhoeve de Montferrant (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 5: Zicht gekasseide koer kasteelhoeve de Montferrant met gerestaureerde hoevegebouwen (v.l.n.r. stallingen, pomphuis en poortgebouw) (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 6: Zicht gerestaureerde kleine stallingen en stockageruimte kasteelhoeve de Montferrant (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 7: Woonhuis kasteelhoeve de Montferrant (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 8: Poortgebouw kasteelhoeve de Montferrant (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).




Foto 9: Gevelsteen met jaartal '173[?]7' (of '1787') schuur kasteelhoeve de Montferrant (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 10: Zicht gekasseide koer kasteelhoeve de Montferrant (v.l.n.r. gerestaureerd poortgebouw en kleine stallingen en schuur) (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 11: Niet-vergunde fermette van omstreeks 1990 (links) met restant woonhuis (rechts) van afgebroken vroeg-20ste-eeuwse hoevegebouwen, beschermd als 'kasteelsite' (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 12: restant woonhuis (rechts) van afgebroken vroeg-20ste-eeuwse hoevegebouwen, aangeduid als 'torenachtig gebouw' (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 13: Detail verbouwde schuur van 1913 met nieuwe muuropeningen en aangebouwde serre (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 14: Verbouwde schuur van 1913 met nieuwe muuropeningen en vernieuwde draagstructuur in beton (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 15: Zicht op tuin achter niet-vergunde fermette van omstreeks 1990 (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 16: Zicht op restant woonhuis van afgebroken vroeg-20ste-eeuwse hoevegebouwen (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 17: Zicht op niet-vergunde fermette van omstreeks 1990 (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).



Foto 18: Verharde insteekweg die toegang geeft tot de Montferrantstraat 4 (© Onroerend Erfgoed 26 september 2022).