

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige opheffing van de bescherming als monument van het Pannenhuis in Balen

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Balen, 1ste afdeling, sectie D

Objectnummers: 4.01/13003/109.1

-

Dossiernummer: 4.001/13003/104.1

Omschrijving:

Pannenhuis, Schoor-Dorp 32

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 8 september 2022.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 14/03/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Si)
Getekend op: 2024-03-14 12:55:38 +01:0
Reden: ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1. Algemeen beeld vanuit de straat. Zicht op de linker zijgevel met schilddak.



Foto 2. Algemeen beeld vanaf de straat. Zicht op de voorgevel. De mee beschermde voortuin werd grotendeels verhard tot een oprit met kasseien in sierpatroon.



Foto 3. Algemeen beeld vanaf de straat. Zicht op de voorgevel en de voortuin en oprit.



Foto 4. De gereconstrueerde vakwerkgevel met sierpatronen op hoge bakstenen plint. De (Romeinse) cijfers en letters met vermoedelijke datering 1680 zijn (ter hoogte van de bovenlichten en in de plint) in gesmoorde baksteen uitgevoerd.



Foto 5. De gereconstrueerde vakwerkgevel op hoge bakstenen plint. Houten kozijnconstructies.



Foto 6. De gereconstrueerde vakwerkgevel op hoge bakstenen plint – hoge stijl als overgang naar de rechter zijgevel.



Foto 7. Rechter zijgevel in baksteen.



Foto 8. De garages zijn vrijstaand, achteraan in de tuin ingeplant. Dit deel van het perceel is niet opgenomen in de beschermingsperimeter.



Foto 9. De achterbouw met ontspanningsruimte (buiten de beschermde perimeter) is als het ware ingeschoven in de lage achtergevel van het beschermde gebouw. Een schuine beglazing tussen Pannenhuis en achterbouw brengt licht in het historische volume.

