

**Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de schutterstoren Sint-Sebastiaansgilde in Ronse**

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Ronse, 1ste afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/45041/166.1

-

Dossiernummer: 4.001/45041/107.1

Omschrijving:

Schutterstoren Sint-Sebastiaansgilde, Sint-Pietersnieuwstraat zonder nummer

De datum van de foto-opname is vermeld in het onderschrift van elke foto.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed, tenzij anders vermeld.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 03/05/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)  
Getekend op: 2024-05-03 17:41:09 +02:00  
Reden: lk keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE



Foto 1: zicht op de schutterstoren vanuit het zuiden, ter hoogte van de Sint-Pietersnieuwstraat (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 26.07.2023).



Foto 2: zicht op de schutterstoren vanuit het zuiden (Sint-Pietersnieuwstraat). Het dichtgemaakte raam in de zuidzijde van de top is nog afleesbaar aan de minder verkleurde leien. Het raam met venster is aan de oostzijde bewaard (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 26.07.2023).



Foto 3: zicht op de schutterstoren vanuit het oosten (Sint-Pietersnieuwstraat). Het raam met venster in de oostzijde van de top is bewaard. Het dichtgemaakte raam in de noordzijde van de top is nog afleesbaar aan de minder verkleurde leien (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 26.07.2023).



Foto 4: zicht op de schutterstoren vanuit het oosten. Het raam met venster in de oostzijde van de top is bewaard. Het dichtgemaakte raam in de noordzijde van de top is nog afleesbaar aan de minder verkleurde leien (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 26.07.2023).





Foto 5: bijna plat roevendak met stervormige roeven en oorspronkelijk zinken dakbedekking. Het raam met venster in de westelijke top is bewaard, het dichtgemaakte raam aan de zuidzijde is nog afleesbaar aan de minder verkleurde leien. Het venster is voorzien van een grote metalen roedeverdeling (rapport Monumentenwacht, *still* uit dronefilm, plaatsbezoek 14.12.2022, © Monumentenwacht).



Foto 6: de schutterstoren op vierkante plattegrond is ingebouwd in het éénlaagse bakstenen volume onder zadeldak van het vroegere gildelokaal (niet in de bescherming opgenomen). Haaks aansluitend bij het vroegere gildelokaal is het nieuwe lokaal in aanbouw (niet in de bescherming opgenomen) (plaatsbezoek Onroerend Erfgoed 26.07.2023).



Foto 7: bijna plat roevendak. De schutterstoren is ingebouwd in het éénlaagse bakstenen volume onder zadeldak van het vroegere gildelokaal (niet in de bescherming opgenomen) (rapport Monumentenwacht, *still* uit dronefilm, plaatsbezoek 14.12.2022, © Monumentenwacht).

