

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van het Hof ten Bossche in Brakel (Opbrakel)

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Brakel, 2de afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/45059/172.1

-

Dossiernummer: 4.001/45059/107.1

Omschrijving:

Gesloten hoeve Hof ten Bossche met gekasseide toegangsweg, Ronsesestraat 265

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 31 maart 2023

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 04/06/25

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand,
Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

Getekend door: Ben Weyts (Signature)
Getekend op: 2025-06-04 19:28:20 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed

Weyts Ben



Ben WEYTS



Foto 1: Zicht op het Hof ten Bossche, de geknikte gekasseide toegangsweg en de omliggende velden en open kouters vanaf de Ronsesestraat N48.



Foto 2: Hof ten Bossche met de geknikte gekasseide toegangsweg, met links helling met boomgaard en lagergelegen vijver.



Foto 3: Hof ten Bossche met gesloten aanleg – 17de-eeuws boerenhuis, hogere boerenburgerhuis van 1790-1791 en stalvleugel van 1805.



Foto 4: Geknikte gekasseide toegangsweg – zicht naar de Ronseseestraat N48.



Foto 5: Geknikte gekasseide toegangsweg – zicht naar de Ronseseestraat N48 (detail).



Foto 6: Ten noordwesten: helling met boomgaard.



Foto 7: Ten noorden: helling met vijver.



Foto 8: Ten noordoosten: helling met vijver en boomgaard.



Foto 9: Ten oosten: helling met boomgaard.



Foto 10: Hof ten Bossche met gesloten aanleg – van links naar rechts 17de-eeuws boerenhuis, boerenburgerhuis van 1790-1791 en stalvleugel van 1805.



Foto 11: Stalvleugel van 1805, met vooraan gekasseide afslag die in de velden overgaat in aarden weg. .



Foto 12: Kopgevel van stalvleugel van 1805 en erfmuur van afgebrande langsschuur van 1793.



Foto 13: Zicht op gekasseide afslag die daarna overgaat in aardenweg, stalvleugel 1805 (links) en heropgebouwde langsschuur 1986 (rechts) waarin erfmuur en achtergevel van de schuur van 1793 geïncorporeerd werden.





Foto 14: Van links naar rechts - zicht op 17de-eeuws boerenhuis, boerenburgerhuis van 1790-1791, stalvleugel van 1805.



Foto 15: Bouwvolume is samenstel van gedichte stal van de heer (links) en haakse stalvleugel van 1805 (rechts) onder snijdende zadeldaken.



Foto 16: Samenstel van gedichte stal van de heer en stalvleugel van 1805.



Foto 17: Boerenburgerhuis van 1790-1791, waarvan rechter travee tot en met de verkoop in 1951 voorbehouden was voor de heer/eigenaar.



Foto 18: Voormalige inkom, gevat in blauw hardstenen omlijsting aan bordes van een trede en met blind bovenlicht.



Foto 19: Rechtertravee vroeger voorbehouden voor de heer/eigenaar.



Foto 20: Bovenverdieping deurtravee met datumsteen tussen twee gekoppelde bovenvensters met blauw hardstenen onder- en bovendorpel en hoekblokken – luikog en bovenaan aflijnende baksteenfries.



Foto 21: Ingewerkte datumsteen en gevelopschrift boven voordeur van boerenburgerhuis met opschrift '1790 ANNO 1791 HOE TROEBEL TEYDEN' en symbolische motieven zoals kruisen, cirkels met typisch zedelig gestileerd bloemmotief.



Foto 22: Voormalige inkom met links keldergat van de haaks geplaatste tongewelfde kelder.



Foto 23: Getralied venster op de begane grond met blauw hardstenen boven- en onderdorpel in gevelvlak – muuranker .



Foto 24: Oostelijke zijpuntgevel van boerenburgerhuis met vlechtingen.



Foto 25: Voorgevel boerenburgerhuis van 1790-1791.



Foto 26: 17de-eeuwse boerenhuis links van 18de-eeuws boerenburgerhuis.



Foto 27: Zijpuntgevel van 17de-eeuws boerenhuis met lagere aanbouw onder lessenaarsdak met bakoven.



Foto 28: Onderkelderd en verankerd 17de-eeuws boerenhuis, met aflijnende dakvoet met klosjes- tongewelfde kelder onder links venster. .



Foto 29: Oostelijke zijpuntgevel van 17de-eeuws boerenhuis met hoekketting van bak- en natuursteen.



Foto 30: Getralied venstertje gevat in natuurstenen lateien.



Foto 31: Detail dakoverstek waarvan houten dakvoet op fraai geprofileerde consolenrij of klosjes - anker met krul.



Foto 32: 17de-eeuws boerenhuis met lagere aanbouw onder lessenaarsdak met bakoven, grenzend aan toegangspoort onder ezelsrug.



Foto 33: 17de-eeuws boerenhuis met jongere lagere aanbouw onder lessenaarsdak, en verweerd wapenschild, mogelijk van de heren van Brakel, in de oostelijke zijpuntgevel – vooraan oudste deel van de gekasseide oprit.



Foto 34: Verankerde brede rechthoekige toegangspoort met hardstenen negblokken, houten latei en onder ezelsrug (kunstleien).



Foto 35: Verankerde brede rechthoekige toegangspoort met hardstenen negblokken, houten latei en onder ezelsrug (kunstleien).



Foto 36: Voormalige remise onder afgewolfd schilddak ten zuidoosten palend aan toegangspoort.



Foto 37: Voormalige remise onder afgewolfd schilddak ten zuidoosten palend aan toegangspoort (rechts). Gekasseide oprit naar nieuwe schuur van 1985 – deel van moestuin (links).




Foto 38: Gekasseide oprit aan poort en naar schuur – verschillende formaten en ouderdom.



Foto 39: Ten oosten haag langsheen moestuin.



Foto 40: Ten oosten haag langsheen moestuin.



Foto 41: Verlengde van gekasseide toegangsweg die thans deels bedekt is met aarde en leidt naar Pullem.



Foto 42: Verlengde van gekasseide toegangsweg die leidt naar Pullem.



Foto 43: Zicht op verlengde van toegangsweg en oostelijke zijde van het Hof ten Bossche.



Foto 44: Gekasseid erf met 18de-eeuws boerenburgerhuis (rechts), beplante vroegere mestvaalt (midden), stalvleugel van 1805 (achteraan), schuur (links) en deel van vroegere remise (vooraan links-



Foto 45: Eenlaags 17de-eeuws boerenhuis met buitenkeldertrap en blauwe regen – toegangspoort met inkom van vroegere remise.



Foto 46: Witgeschilderd verankerd 17de-eeuws boerenhuis (rechts) en hoger 18de-eeuws boerenburgerhuis (links) met doorgroeiende blauwereggen.



Foto 47: 17de-eeuws boerenhuis – venster in linkse travee.



Foto 48: 17de-eeuws boerenhuis – buitenkeldertrap.



Foto 49: 17de-eeuws boerenhuis – muuranker met krul en detail dakoverstek met houten klosjes.



Foto 50: 18de-eeuws boerenburgerhuis van twee bouwlagen met onregelmatige muuropeningen aan erfzijde – centraal laaddakvenster met ver overstekend zadeldak onder dakklokje – beplante vroegere mestvaalt (vooraan)..



Foto 51: 18de-eeuws boerenburgerhuis – erfdeur gevat in hardstenen omlijsting – rechthoekige vensters met hardstenen dorpels en negblokken – blauwereggen.



Foto 52: Stam blauwereggen voor 17de-eeuws boerenhuis.



Foto 53: 18de-eeuws boerenburgerhuis – erfdeur
gevat in hardstenen omlijsting aan afgerond
hardstenen bordes.



Foto 54: 18de-eeuws boerenburgerhuis – rechtse
venstertravee – rechthoekige vensters met hardstenen
dorpels en negblokken – blauwereggen



Foto 55: Voorlaatste travee met deur en
bovenvenster.



Foto 56: 18de-eeuws boerenburgerhuis –
laaddakvenster met ver overstekend zadeldak.



Foto 57: Smalle uitbouw in laatste linkse travee met
vroeger sanitaire voorzieningen voor pachter en
erboven voor de heer waren ingericht – hartvormig
anker.



Foto 58: Smalle uitbouw – begane grond met voorheen
sanitaire voorziening, thans volière.



Foto 59: Gekasseid erf met beplante vroegere mestvaalt – zicht op noord- en oostzijde van hof.



Foto 60: Vroege remise van de heer, in tweede helft 20ste eeuw omgevormd tot stal – volume links oorspronkelijk paardenstal voor de heer later omgevormd tot varkensstal.



Foto 61: Vroege remise van de heer, in tweede helft 20ste eeuw omgevormd tot stal – verbonden met haakse stalvleugel van 1805.



Foto 62: Vroegere remise van de heer, in tweede helft 20ste eeuw omgevormd tot stal – detail spanten..



Foto 63: Vroegere remise van de heer, in tweede helft 20ste eeuw omgevormd tot stal – detail spanten..



Foto 64: Vroege remise van de heer, in tweede helft 20ste eeuw omgevormd tot stal – volume rechts oorspronkelijk paardenstal voor de heer later omgevormd tot varkensstal



Foto 65: Vroegere paardenstal heer en stalvleugel van 1805 onder snijdende zadeldaken.



Foto 66: Stalvleugel gedateerd 1805 aan westzijde van gekasseid erf – vooraan beplante half ingegraven mestvaalt.



Foto 67: Stalvleugel in uiterst noordelijke deur gedateerd 1805 in hardstenen bovenlatei onder beeldnisje.



Foto 68: Stalvleugel – inscriptie 1805 in hardstenen bovenlatei.



Foto 69: Stalvleugel gedateerd 1805 – pomp naar verluidt naar waterput - aflijnende getrapte baksteenlijst



Foto 70: Stalvleugel van 1805 - zuidelijke deur – ver overstekend dak op houden schoren. .



Foto 71: Stalvleugel van 1805 – zuidelijke deur gevat in hardstenen omlijsting met dezelfde profilering als de gedateerde noordelijke deur- voorheen toegang tot paardenstallen..



Foto 72: Gekasseid erf met beplante mestvaalt – zicht op vroegere remise (ten oosten – links), langsschuur (ten zuiden, achteraan) en stalvleugel van 1805 (ten westen, rechts).



Foto 73: Stalvleugel van 1805 aan westzijde van erf – snijgend pannen zadeldak met ver overstekend dakoversterk.



Foto 74: Langsschuur ten zuiden van erf – bewaarde erfgevel van schuur van 1793 met verankerde lisenen.



Foto 75: Langsschuur - bewaarde erfgevel van 1793 met verankerde zware lisenen (detail).



Foto 76: Langsschuur – bewaarde erfgevel met gedichte deur/poort.



Foto 77: Langsschuur – bewaarde erfgevel – hardstenen drinkbak onder jonger afdak



Foto 78: Langsschuur met jongere aanbouw – thans gebruikt als hondenok.



Foto 79: Gekasseid erf met beplante mestvaalt met stalvleugel van 1805 (ten westen, links), vroegere stal en remise van de heer – boerenburgerhuis – 17de-eeuws boerenhuis (ten noorden, achteraan), vroegere remise (ten oosten, rechts).





Foto 80: Vroegere remise onder afgewolfd zadeldak (ten oosten) – rechthoekige vensters geplaatst bij de omvorming van de remise tot stal in de 2de helft van de 20ste eeuw – thans terug gebruikt als remise - uitwaaiierende getrapte gevelhoek als versterking van de muur die ook fungeerde als schampconstructie om schade ten gevolge van aanrijdingen te vermijden..



Foto 81: Vroegere remise – in 20ste eeuw omgevormd tot stallen en thans terug in gebruik als remise – noordelijke gevel – brede poort onder gevelbrede houten latei en centraal diltvenster.



Foto 82: Vroegere remise met gedichte bogen – gevelanker.

