Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot definitieve opheffing van de bescherming als monument en als dorpsgezicht van de hoeve gedateerd 1663 met omgeving in Sint-Niklaas

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Sint-Niklaas, 1ste afdeling, sectie A

Objectnummers: 4.01/46021/121.1 en 4.02/46021/104.1 - Dossiernummer: 4.001/46021.107.1

Omschrijving:

Hoeve gedateerd 1663 met omgeving, Kleibeekstraat 136 en Vlyminckshoek 2

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 22 mei 2025.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 18/09/26

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

Signed by:Weyts Ben Louisa G
Signed at:2026-09-18 21:38:11 +02:00
Reason:Ik keur dit document goed

Weyts Ben

Vlaamse overheid

Ben WEYTS

Exterieur



Foto 1: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op het boerenhuis (beschermd als monument), verhard erf met rechts (ten westen) villa Vlyminckshoek 2 op deel van vroeger erf (beschermd als dorpsgezicht).



Foto 2: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op boerenhuis met ingestorte noordelijke zijgevel. Links (ten zuidoosten) dwarsschuur, ten westen en zuidwesten toegangsweg naar achterliggende school LAB Sint-Niklaas.



Foto 3: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op het boerenhuis (beschermd als monument), verhard erf met vooraan villa Vlyminckshoek 2 op deel van vroeger erf (beschermd als dorpsgezicht).



Foto 4: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op boerenhuis (M), dwarsschuur (ten zuidoosten) en rest van gekasseide oprit. Achter boom links (ten oosten) staan de jongere garageboxen (D).



Foto 5: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op boerenhuis met nooddak en ingestorte noordelijke zijgevel. Vooraan toegangsweg naar achterliggende school.



Foto 6: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op boerenhuis met nooddak en erfgevel van dwarsschuur.



Foto 7: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel van boerenhuis, met nooddak en deels tegen vandalisme beveiligde vensters..



Foto 8: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel boerenhuis.



Foto 9: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel boerenhuis.



Foto 10: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel boerenhuis.



Foto 11: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op voordeur erfgevel.



Foto 12: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op voordeur erfgevel met sluitsteen en bovenlicht.



Foto 13: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op natuurstenen datumsteen voordeur erfgevel met opschrift 'ANNO'.



Foto 14: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op natuurstenen datumsteen voordeur erfgevel met opschrift '1663'.



Foto 15: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op voordeur met bovenlicht en dakkapel erfgevel.



Foto 16: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op opkamervenster erfgevel.



Foto 17: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op ingestorte noordelijke zijgevel, met afgescheurd metselwerk en nooddichting.



Foto 18: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel en op ingestorte noordelijke zijgevel met afgescheurd metselwerk.


Foto 19: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel boerenhuis met toegangsweg naar achterliggende school aangelegd op vroeger erf.



Foto 20: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op haag met Vlyminckshoek 2, toegangspad en elektriciteitscabine (D) op vroeger erf.



Foto 21: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op toegangspad (D) op vroeger erf naar achterliggende school.



Foto 22: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achterliggende school LAB Sint-Niklaas (buiten D).



Foto 23: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel boerenhuis.



Foto 24: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel boerenhuis.



Foto 25: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel boerenhuis.



Foto 26: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel boerenhuis met achterdeur.



Foto 27: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel boerenhuis, waterpomp.



Foto 28: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op zuidelijke zijgevel.



Foto 29: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op zuidelijke zijgevel, gedichte deur in zuidoostelijke hoek..



Foto 30: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op achtergevel en op kopgevel van dwarsschuur, toegangspad naar achterliggende school aangelegd op vroeger erf; in knik bevond zich stalletje uit begin 20ste eeuw. (D).



Foto 31: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op kopgevel van dwarsschuur (D).



Foto 32: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op zuidelijke zijgevel boerenhuis, rest van erf en zuidelijke dwarsschuur (D).



Foto 33: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op zuidelijke zijgevel, gedichte deur in zuidoostelijke hoek (D).



Foto 34: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel van dwarsschuur met links (ten oosten) garageboxen.



Foto 35: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op het erfgevel van dwarsschuur.



Foto 36: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel van dwarsschuur.



Foto 37: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel dwarsschuur.



Foto 38: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op erfgevel dwarsschuur.



Foto 39: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op garageboxen (D).



Foto 40: Hoeve, gedateerd 1663, met omgeving. Zicht op voordeur garageboxen en verhard voorerf (D).