Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de westtoren met annexen van de Sint-Niklaaskerk in Liedekerke

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Liedekerke, 2de afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/23044/104.1 - Dossiernummer: 4.001/23044/101.1

Omschrijving:

Westtoren met annexen van de Sint-Niklaaskerk, Gemeenteplein 12

De foto's werden genomen tijdens een terreinbezoek op 13 maart 2026.

Copyright: Agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 06/10/26

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

Signed by:Weyts Ben Louisa G
Signed at:2026-10-06 11:19:13 +02:00
Reason:Ik keur dit document goed

Weyts Ben Vlaamse overheid

Ben WEYTS



Foto 1: de westtoren gezien vanuit het westen



Foto 2: de westtoren gezien vanuit het noorden



Foto 3: de westtoren gezien vanuit het zuiden, met zuidelijke annex en later toegevoegde traptoren




Foto 4: het westportaal en het westelijke rondboogvenster van de toren



Foto 5: gevelsteen boven het westportaal


Foto 6: de noordelijke annex van de westtoren



Foto 7: blok Ieperiaan-kalksteen in het buitenparement van de westtoren



Foto 8: blok Ledesteen in het buitenparement van de westtoren




Foto 9: het buitenparement van de westtoren met blokken Ledesteen en Ieperiaan-kalksteen



Foto 10: wijzerbord aan de noordzijde van de westtoren



Foto 11: wijzerbord aan de westzijde van de westtoren



Foto 12: wijzerbord aan de zuidzijde van de westtoren



Foto 13: plafond van de gelijkvloerse verdieping van de westtoren, met omhulde moerbalk van de samengestelde balklaag



Foto 14: sluitsteen aan de binnenzijde van het westportaal, met jaartal '1636'



Foto 15: geprofileerde natuurstenen kraagsteen in de doorgang naar de noordelijke annex van de westtoren



Foto 16: geprofileerde natuurstenen kraagsteen in de doorgang naar de noordelijke annex van de westtoren



Foto 17: zicht op de orgeltribune van de westtoren, met spitsbogige gordelboog in natuursteen



Foto 18: het kruisribgewelf van de eerste verdieping van de toren



Foto 19: binnenzicht van de tweede verdieping van de toren



Foto 20: binnenzicht van de toren ter hoogte van de klokkenstoel



Foto 21: noordelijke zijde van de klokkenstoel, met Andreaskruisen ter versteviging van het houten raamwerk met balken en stijlen



Foto 22: zicht op de klokkenstoel met twee van de vier historische kerkklokken



Foto 23: zicht op de klokkenstoel met twee van de vier historische kerkklokken



Foto 24: zicht op de klokkenstoel met kerk



Foto 25: zicht op de klokkenstoel met twee van de vier historische kerkklokken