Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige opheffing van de bescherming als monument van Hoeve ’t Bergske: woonhuis met stal in Hulshout

Provincie: Antwerpen

Gemeente: Hulshout, 1ste afdeling, sectie D

Objectnummer: 4.01/13016/102.1 - Dossiernummer: 4.001/13016/102.1

Omschrijving:

Hoeve 't Bergske: woonhuis met stal, Booischotseweg 132, Hulshout

De foto’s werden genomen tijdens een terreinbezoek op 4 december 2025.

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 29/10/26

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

Signed by:Ben Weyts (Signature)
Signed at:2026-10-29 00:27:30 +01:00
Reason:Ik keur dit document goed

Weyts Ben

Vlaamse overheid

Ben WEYTS



Foto 1. Zicht op de herbouwde gebouwen van de Hoeve ’t Bergske vanuit het zuiden, vanaf de noordelijke berm van de Grote Nete.



Foto 2. Zicht op de oostelijke toegangsweg van de hoeve ‘t Bergske.



Foto 3. Zicht op het Kasteeldomein Ter Laken in Booischot, aan de andere kant (ten zuiden) van de Grote Nete.



Foto 4. Zicht op de herbouwde gebouwen van de Hoeve ’t Bergske vanuit het zuiden.



Foto 5. Linde op de terp, ten zuiden van de woning.
Een restant van de vroegere monumentale bomen
rond de gebouwen van de hoeve.



Foto 6. Zicht op twee van de herbouwde nutsgebouwen van de Hoeve ’t Bergske: de ‘wagenschuur’ en het ‘bakhuis’ ten (zuid)oosten van de woning.



Foto 7. Hoeve ’t Bergske. Zicht op de achterzijde van de herbouwde woning (niet-oorspronkelijke L-vorm en garage onder terras). Links de herbouwde ‘wagenschuur’, rechts de herbouwde ‘schuur met WC’. De L-vormige plattegrond van dit laatste schuurtje ging verloren.



Foto 8. Hoeve ’t Bergske: de voorzijde van de herbouwde woning. Rechts referentie aan het oorspronkelijke woongedeelte (imitatievakwerk, trapje). De ijzerzandsteen(imitatie) werd niet gereconstrueerd. Ter hoogte van de oorspronkelijk stal links is de woonruimte doorgetrokken met quasi identieke vensters (stal niet meer herkenbaar). De rechter zijgevel is vereenvoudigd.



Foto 9. Hoeve ’t Bergske. Herbouwde woning.
Trap naar de voordeur.



Foto 10. Hoeve ’t Bergske. Zicht op de achterzijde van de herbouwde woning. Niet-oorspronkelijke L-vorm en garage onder terras. Grote ramen in de achtergevel vervangen het vroeger vrij gesloten karakter van de stal.



Foto 11. Hoeve ’t Bergske. Herbouwde woning: zicht op de rechter zijgevel en de toegevoegde L-vormige uitbouw aan de achterzijde.



Foto 12. Hoeve ’t Bergske. Herbouwde woning: zicht op de achterzijde met toegevoegde L-vormige uitbouw. Aantasting van de terp door de volledige onderkeldering en de uitbouw met garage en terras. De positionering van de hoge schouw op de achtergevel, tussen twee grote vensters, is niet historisch. Op het goedgekeurde plan was deze tweede schoorsteen voorzien op de nok van het dak.



Foto 13. Zicht op twee van de herbouwde nutsgebouwen van de Hoeve ’t Bergske: de ‘wagenschuur’ en het ‘bakhuis’ ten (zuid)oosten van de woning. De ‘wagenschuur’ was oorspronkelijk een constructie in stijl- en regelwerk met een verticale houten beplanking, gevat onder een zadeldak. De plannen voor herbouw in dezelfde materialen werden niet gerespecteerd: deze schuur werd herbouwd in baksteen. De poort was kleiner opgevat en niet gecenterd.





Foto’s 14-15. Zicht op het herbouwde ‘bakhuis’ van de Hoeve ’t Bergske. Niet volgens goedgekeurd plan gerealiseerd: doordat het lagere ovenhuisje ontbreekt, is er geen tweeledig grondplan. Ook is de schoorsteen vervangen door een aluminium afvoerpijp. De voorgevel is niet, zoals voorzien, uitgewerkt met een deur en flankerende venstertjes.



Foto 16. Zuidelijke zijpuntgevel van ‘schuur met WC’. De rondboogdeur en de oculus daarboven werden volgens plan gereconstrueerd. Anders dan voorzien niet ingevuld met een houten beplanking, maar als blinde baksteennissen. De L-vormige plattegrond van dit schuurtje ging verloren.





Foto’s 17-18. De herbouwde ‘schuur met WC’. De L-vormige plattegrond van dit schuurtje ging verloren. Het toilet bevindt zich links achteraan (openstaande deur in linker of oostelijke zijgevel). De achterste puntgevel is uitgewerkt met een grote garagepoort en daarboven een oculus. De voorziene gedeeltelijke beplanking van dit gebouw werd niet uitgevoerd.



Foto 19. De herbouwde ‘schuur met WC’. De achterste puntgevel is uitgewerkt met een grote garagepoort en daarboven een oculus. Volgens het goedgekeurde plan voor verplaatsing en herbouw was de achterste puntgevel met hout bekleed. De open poort was links geflankeerd door een deur.