

Bijlage 2. Fotoregistratie van de fysieke toestand bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van het herenhuis Rosseels met bijgebouwen en stadstuin in Leuven

Provincie: Vlaams-Brabant

Gemeente: Leuven, 1ste afdeling, sectie A

Objectnummer: 4.01/24062/448.1

-

Dossiernummer: 4.001/24062/121.1

Omschrijving:

het herenhuis Rosseels, Vaartstraat 74, met de ommuurde en beboomde stadstuin en met inbegrip van de tuinelementen, de bijgebouwen en het voormalig bijgebouw (deel), Vaartstraat 76

Foto 1-5: genomen op 18 februari 2016, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed

Foto 6-21: genomen op 24 maart 2016, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed

Foto 22-50 (interieur) genomen op 24 maart 2016, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed

Foto 51-54 (cultuurgoederen), genomen op 24 maart 2016, copyright: agentschap Onroerend Erfgoed

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel,

16 AUG. 2016

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,



Geert BOURGEOIS



foto 1: voorgevel in neorenaissancestijl met imposante vleugelpoort



foto 2: zicht op de bovenverdiepingen van de voorgevel



foto 3: detail van de poort bekroond met deurtravee met balkon



foto 4: zicht op dakkapel



foto 5: rechter zijgevel (hoek Vaartstraat-Lombaardenstraat) met vensteropeningen in de trapkoker



foto 6: zicht op achtergevel en beide vleugels rondom centrale binnenkoer



foto 7: zicht op achtergevel van de haakse woonvleugel



foto 8: binnenkoer tussen rechterwoonvleugel en linker bijgebouw met zicht op de achtergevel van de hoofdbouw



foto 9: zicht vanuit de stadstuin op de achtergevel van de dwarsvleugel met sporen van oudere kern en zicht op serre palend aan het voormalig bijgebouw



foto 10: zicht vanuit de derde verdieping hoofdbouw op de bedaking van beide achterliggende vleugels georiënteerd naar de tuin



foto 11: beeldengroep met waterfontein op een kunstmatige voet van steenblokken



foto 12: houtig element - oude kastanje



foto 13: notelaar



foto 14: zicht noordwaarts vanuit de binnenkoer



foto 15: paviljoentje in cementrustiek als folie in de stadstuin



foto 16: oude taxus en ceders



foto 17: bomengroepje



foto 18: eenlaags gebouwtje met oudere 18de-eeuwse kern



foto 19: bewaarde balkenlaag in het eenlaags gebouwtje



foto 20: esthetische doorkijk in de stadstuin met zicht op het paviljoentje verborgen tussen bomengroepjes



foto 21: restant van een kleine waterval horende bij een gedichte vijver